


## 安全评价报告网上信息公开内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目名称     | 湖北省钟祥市乌龟巴矿区建筑用砂花岗片麻岩矿                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 项目简介     | <p>矿区位于钟祥市北西 300° 方向 17km; 磷矿镇以南乌龟巴一带, 行政区划属钟祥市磷矿镇秦冲村所辖。地理坐标(2000 国家大地坐标系)为: 东经 112° 24′ 57″ ~ 112° 25′ 16″ , 北纬 31° 14′ 35″ ~ 31° 14′ 46″ 。矿区距磷矿镇约 5.0km。东距汉江约 4.4km, 西接荆山余脉。矿区有简易公路与 S311 省道相连, 交通总体较为便利。</p> <p>采用山坡式露天开采, 公路开拓方式, 采用自上而下分台阶开采、挖掘机直接采矿、机械铲装、汽车运输的开采工艺。</p> |         |     |
| 被评价单位    | 钟祥市汇豪建材有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
| 被评价单位联系人 | 罗飞                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话    |     |
| 项目组长     | 郑宏勤                                                                                                                                                                                                                                                                           | 技术专家    |     |
| 报告编制人    | 张义                                                                                                                                                                                                                                                                            | 报告审核人   | 许本法 |
| 技术负责人    | 曲燕                                                                                                                                                                                                                                                                            | 过程控制负责人 | 万胜名 |
| 注册安全工程师  | 张义                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
| 现场评价人员   | 张义、卢闪波                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
| 现场工作时间   | 2020.12.21                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 主要任务     | <p>矿山为新设采矿权, 以往未进行开采。矿区距离碾盘山水库 20 余公里, 周边 300m 范围内无其他矿业权设置。了解周边 300m 范围内情况和矿山拟开采工艺。</p>                                                                                                                                                                                       |         |     |
| 报告提交时间   | 2021.1.25                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |

现场照片



备注

## 安全评价报告网上信息公开内容

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目名称         | 葛洲坝当阳水泥有限公司三桥大沟水泥用石灰岩矿（露天 300 万 t/a）<br>安全现状评价                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
| 项目简介         | 葛洲坝当阳水泥有限公司三桥大沟石灰石矿位于当阳市北西 18km，属当阳市玉泉办事处三桥村管辖。地理坐标：东经 111° 37′ 13″ ~111° 38′ 16″，北纬 30° 51′ 25″ ~30° 52′ 48″，面积 0.8169km <sup>2</sup> 。矿区位于当阳市当阳至远安国家一级公路南侧，同时宜（都）-保（康）高速亦从矿区的南侧通过，距岩屋庙火车站 16km，距荆宜高速 25km，距宜昌港 60km，距中等城市宜昌、荆门均在 60km 左右。矿区有专用矿山公路可达。矿区交通便利。 |         |     |
| 被评价单位        | 葛洲坝当阳水泥有限公司                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 被评价单位<br>联系人 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话    |     |
| 项目组长         | 郑宏勤                                                                                                                                                                                                                                                            | 技术专家    | 无   |
| 报告编制人        | 张义、王正庆、刘华丽                                                                                                                                                                                                                                                     | 报告审核人   | 孙辉  |
| 技术负责人        | 曲燕                                                                                                                                                                                                                                                             | 过程控制负责人 | 万胜名 |
| 注册安全工程师      | 郑宏勤、张义、刘华丽                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |
| 现场评价人员       | 郑宏勤、张义                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 现场工作时间       | 2021.7.14                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| 主要任务         | 矿山安全现状评价                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |
| 报告提交时间       | 2021.7                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 现场照片         |                                                                                                                                                                            |         |     |
| 备注           |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |

## 安全评价报告网上信息公开内容

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目名称         | 大冶尖峰水泥有限公司白云寺砂页岩矿区露天开采项目安全预评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
| 项目简介         | <p>该矿区位于大冶市陈贵镇北约 4km、金山店镇东约 2km，行政区属大冶市陈贵镇和金山店镇管辖。矿区西距武（汉）九（江）铁路支线（铁山至灵乡铁路）金山店站约 2km，西距铁（山）贺（胜桥）公路 12km；陈贵镇至金山店公路从矿区中部通过。矿区距拟建厂址 10km，有公路直达矿区，交通较为便利。矿山由鄂国土资划[2009]11 号文划定矿区采矿权范围后，于 2009 年 8 月委托武汉理工大学设计院编制了开发利用方案和开采设计，开采方式为露天开采，设计规模为 33 万吨/年。至 2019 年 4 月，矿山开采作业已在矿区中东部形成了北西-南东向采场和四级台阶五个边坡（原 II 采区），上台阶边坡顶标高为+115.86m 左右，平台标高约+50.41m；边坡高度 10-16m 不等。采空区面积 56913m<sup>2</sup>，开采深度最大为 65.45m，累计开采消耗资源储量 1111.1kt。采场南部平台为堆料场。矿山为中深孔爆破台阶式开采，运输方式为汽车运输。目前该原 II 采区已停采并进行了恢复治理工作，生态环境已基本得到恢复。原 I、III、IV 采区未进行开采，为原始地貌。</p> <p>鉴于原横跨矿区中部的乡镇道路升级为 315 国道的原因，其重要性及安全要求发生了变化，为保障交通运输安全，根据《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》的要求，确定公路两侧 300m 距离范围内的资源，不能开采利用。现将 315 国道东西两边各 300m 范围的 II、III 采区作为保安矿柱，放弃开采，实际矿山可开采地段为 I、IV 采区。</p> |         |     |
| 被评价单位        | 大冶尖峰水泥有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| 被评价单位<br>联系人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话    |     |
| 项目组长         | 刘华丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术专家    | 无   |
| 报告编制人        | 张义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 报告审核人   | 孙 辉 |
| 技术负责人        | 曲燕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 过程控制负责人 | 万胜名 |
| 注册安全工程师      | 刘华丽、王正庆、张义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| 现场评价人员       | 张义、刘华丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
| 现场工作时间       | 2021.7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
| 主要任务         | 矿山安全预评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 报告提交时间       | 2021.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="295 629 422 672">现场照片</p> | <div data-bbox="491 275 943 645"></div> <div data-bbox="954 288 1422 645"></div> <div data-bbox="491 667 930 1084"></div> <div data-bbox="930 667 1409 1084"></div> |
| <p data-bbox="327 1126 391 1169">备注</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 安全评价报告网上信息公开内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称     | 湖北省浠水县卧龙庵矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿露天开采项目安全预评价                                                                                                                                                                                                   |         |             |
| 项目简介     | <p>浠水卧龙庵项目位于湖北省黄冈市浠水县，矿区位于浠水县县城南西233°方向直距约9.6km，其中心点地理坐标为东经115°09′55″、北纬30°24′35″，行政区划属清泉镇袁畈村、方塘村、马畈村，兰溪镇竹马山村二镇四村管辖。</p> <p>矿区临靠浠水县城关清泉镇—兰溪（S202公路）不足2km，距大（庆）—广（州）高速公路（G45）兰溪出入口约5km，距（北）京—九（龙）铁路浠水站约21km，距长江兰溪港码头约7km，交通十分便利。</p> |         |             |
| 被评价单位    | 松滋市楚瀚矿业有限公司                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
| 被评价单位联系人 | 龚常胜                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话    | 15576237568 |
| 项目组长     | 郑宏勤                                                                                                                                                                                                                                 | 技术专家    | 无           |
| 报告编制人    | 张义、刘华丽、王正庆、段建福                                                                                                                                                                                                                      | 报告审核人   | 孙辉          |
| 技术负责人    | 曲燕                                                                                                                                                                                                                                  | 过程控制负责人 | 万胜名         |
| 注册安全工程师  | 郑宏勤、张义、刘华丽                                                                                                                                                                                                                          |         |             |
| 现场评价人员   | 郑宏勤、张义                                                                                                                                                                                                                              |         |             |
| 现场工作时间   | 2021.8.25                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 主要任务     | 矿山安全预评价                                                                                                                                                                                                                             |         |             |
| 报告提交时间   | 2021.11                                                                                                                                                                                                                             |         |             |
| 现场照片     |                                                                                                                                                 |         |             |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |